






คุ้ม�การติดตั้งอย่างรวดเร็ว

X1 ชิรีส์ 3.0 KW-5.98 KW

# รายการบรรจุภัณฑ์




 <p>ชาร์ส X1 X 1</p>	 ข้อต่อ DC หญิง×2 ข้อต่อ DC ชาย×2 ข้อต่อ AC × 1	 บรรจุภัณฑ์สกรู: หลอดขยายตัว × 3 สกรูขยายตัว × 3
 พินคอนแทคเตอร์สำหรับขั้วบวก DC×2 พินคอนแทคเตอร์สำหรับขั้วลบ DC×2	 คู่มือการใช้งาน×1	 คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว×1
 ใบรับประกัน×1	 เทอร์มินัลกราวด์×1	 WiFi แบบพกพา×1(เลือกได้)

II


## ติดตั้งอินเวอร์เตอร์



- คลายตัวยึดจากด้านหลังของอินเวอร์เตอร์
  - และระบุตำแหน่งของสามรู (223 มม.×30 มม.)
- ไขควงฟลิป PH1, แรงบิด:  $0.8 \pm 0.1 \text{ Nm}$




①




223  
30

- เจาะรูด้วยดอกสว่าน φ 10 ดอกสว่าน
- ความลึก: 50 มม. ขึ้นไป




②

- ขันหลอดขยายตัวให้แน่น



③


- ขันสกรูขยายตัว
- แรงบิด:  $0.8 \pm 0.1 \text{ Nm}$



④

- จับอินเวอร์เตอร์กับตัวยึดให้ตรงกัน
- ขันสกรูฟลิปสกรูให้อยู่ในด้านขวา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอ

แรงบิด:  $0.8 \pm 0.1 \text{ Nm}$



⑤


III

## เชื่อมต่อไฟฟ้าโซล่า






ขนาดสายเคเบิล: 12 AWG

ระยะทาง:



-จัดวางข้อต่อ กันทั้งสองให้เป็นแนวเดียวกัน



อาร์เรย์ PV


อินเวอร์เตอร์



โปรดทราบ!  
ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดการเชื่อมต่อ PC ดังที่แสดงในรูป!

# IV

## เชื่อมต่อไฟฟ้า DC ชลล์



ขนาดสายเคเบิล: 10 AWG ระยะทาง  <b>ปลอกหุ้ม</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>เลื่อนน็อตสายเคเบิลและเปลี่ยนด้านหลังเข้ากับสาย</li></ol> 	<ol style="list-style-type: none"><li>ใส่ปลายทริปของสายไฟสามเส้นเข้าไปในรูของขั้วต่อตัวเมียแล้วขันสกรูแต่ละตัวให้แน่น ไขควงฟีลลิป PH1, แรงบิด: <math>0.8 \pm 0.1 \text{ Nm}</math></li></ol> 
--	--	--

3. ขันปลอกหุ้มเกลียวด้วยเกลียวแรงดัน 	5. เชื่อมต่อปลั๊ก AC เข้ากับอินเวอร์เตอร์ 
4. ขันสกรูดันให้แน่น  แรงบิด: $3.0 \pm 0.3 \text{ Nm}$	




## การเชื่อมต่อและภาพรวม





- ขันสกรูสนอด้วยประแจหกเหลี่ยม φ4 ดังที่แสดงด้านล่าง


แรงบิด:  $1.5 \pm 0.2 \text{ Nm}$



- เตรียมขัวต่อและสายเคเบิลการสื่อสารตามคำนิยามพินและลำดับการประกอบต่อไปเส้นสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต 485 ที่สอดคล้องกันของอินเวอร์เตอร์และขัวตอกันน้ำให้แน่น.

 — 1 — 8	พิน	1	2	3	4	5	6	7	8	แรงบิด: $1.2 \pm 0.1 \text{ Nm}$
คำนิยาม	Rifgen	Com/DRM0	GND_COM	Meter_A/485_A	Meter_B/485_B	E_Stop	GND_COM	X		

- ภาพรวมการเชื่อมต่อ




- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะเปิดเบรกเกอร์ DC/AC ภายใต้
- เปิดสวิตช์ DC "ไปที่ตำแหน่ง "เปิด"
- เมื่อแพรงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานเพียงพอเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเริ่มทำงาน LED เป็นสีน้ำเงินและหน้าจอ LCD จะแสดงอินเตอร์เฟสหลัก





- 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ DC นั้นถูกตัด และการเชื่อมต่อ AC นั้นถูกตัด การเชื่อมต่อจากกริด ดังแสดงในรูป แล้วใช้ไขควงปากแบนเพื่อคลายเกลียวฝาครอบกันน้ำของพอร์ตอัพเกรด

ไขควงปากแบน



แรงบิด:  $1.5 \pm 0.2 \text{ Nm}$

ฝาครอบกันน้ำ




โปรดติดต่อทีมบริการของ SolaX เพื่อได้รับเฟิร์มแวร์ล่าสุด จากนั้นเพิ่มไฟล์เดอร์ใหม่ที่ชื่อว่า "Update" ในไดเรกทอรี根ของดิสก์ U และเพิ่มสองไฟล์เดอร์ย่อยชื่อ "ARM" และ "DSP" ภายใต้ "Update" โปรดคัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปที่ ARM และ DSP แยกต่างหาก มันจะมีลักษณะเช่นนี้:

"update\ARM\618.00207.00\_X1\_BOOST3.0\_MINI2.0\_AIR2.0\_ARM\_V1.10\_20190828.usb;"

update\DSP\618.00205.00\_X1\_BOOST3.0\_MINI2.0\_AIR2.0\_DSP\_V1.09\_20190613.usb


- 2) กดปุ่ม "เข้าสู่" ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง จากนั้นคลายเกลียวฝาครอบกันน้ำและใส่ไฟล์เดอร์ลงในพอร์ต "อัพเกรด".





- สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีจอแสดงผล LCD ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

3) เมื่อผู้ใช้เปิดสวิตช์ทั้งหมด หน้าจอ LCD จะแสดงภาพต่อไปนี้ ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการ กดปุ่มขึ้นและลงและกด "V" ค้างไว้เพื่อยืนยันและอัพเกรดอินเวอร์เตอร์.



- 4) หลังการยกระดับโปรดปิดสวิตส์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือตัดเครื่องเบื้องต้นด้วยแล้วต่อเชลล์แสงอาทิตย์ ทดสอบดิสก์ออกและปิดฝาแกนน้ำให้แน่น.

\*กรุณารีดตัวเจ้าหน้าที่บริการของเรารับแพ็คเกจการอัพเดทและเปิดเครื่องรุดลงในอุปกรณ์ USB ของคุณ  
อย่าแก้ไขข้อไฟล์โปรแกรม! มิฉะนั้นอาจทำให้อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานอีกต่อไป!